

CITROËN [^] SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	INFORMATION REPARATION			N° 82-13 GX
DIFFUSION : TOUS PAYS	CONCERNE : LE MOTEUR			Le 29 Juin 1982
APPLICATION : TOUS PAYS	ATELIER	MAGASIN	STATION SERVICE	GSA 1300 cm³ (→ 7/81)

INCIDENT : Usure rapide des contacts du capteur mécanique de l'allumeur provoquant une variation de l'angle de came et un excès d'avance.

REMEDE : Remplacer l'allumeur à capteur mécanique par un allumeur DUCCELLIER, Spécifique Réparation GSA 1300, disponible au Département des Pièces de Rechange sous la référence : ZC 9 862 070 U.

- Avance statique : 10° avant PMH
 - Avance dynamique : 24° à 2500 tr/mn moteur
- (Capsule d'avance à dépression débranchée)