

| | | | | |
|--|---|---------|----------------------------|-----------------------|
| CITROËN SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente | INFORMATION REPARATION | | | N° 82-14 GX |
| DIFFUSION : TOUS PAYS | CONCERNE : LA CARROSSERIE Glaces de portes latérales | | | Le 13 Juillet 1982 |
| APPLICATION : TOUS PAYS | ATELIER | MAGASIN | STATION SERVICE | GSA Tous Types |

INCIDENT : Décollement des pattes-supports de galet.


REMEDE : Montage du chaussement N° P.R. : ZC 9 867 385 U

DEMONTAGE.

Si nécessaire, décoller la deuxième patte, à l'aide d'un chalumeau, en appliquant la flamme sur la patte et non sur la glace.


MONTAGE.

1°) Pour une glace de porte avant :



- Présenter le caoutchouc sur la glace.
- Monter le chaussement en respectant la cote de 30 mm, par rapport à la partie arrière de la glace.

2°) Pour une glace de porte arrière :



- Diminuer l'entraxe des galets en sciant, dans la partie centrale du chaussement, un morceau de 40 mm de long (→).
- Présenter le caoutchouc sur la glace.
- Juxtaposer les deux demi-chaussements et les monter sur la glace, en respectant la cote de 40 mm, par rapport à la partie arrière de la glace.

ATTENTION : Le non respect des cotes de montage indiquées ci-dessus entraîne l'échappement des galets hors des glissières du mécanisme de lève-glace lors des manœuvres de la glace.