

SERVICES A LA CLIENTÈLE DÉPARTEMENT TECHNIQUE APRÈS-VENTE

Note confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

Depuis **Mars 1981**, les véhicules GSA sont équipés de transmissions munies d'une nouvelle fusée dont le diamètre de filetage devient $\phi = 24 \times 1,5$ mm au lieu de $\phi = 22 \times 1,5$ mm. Cette nouvelle fusée entraîne le montage d'un nouvel écrou à créneaux et d'une nouvelle goupille.

Une nouvelle fusée peut être montée à la place d'une ancienne.

NOTA : Le couple de serrage de l'écrou à créneaux est inchangé : **35 à 40 m.daN**
(*faces et filets graissés*).

PIECES DE RECHANGE

Désignation	N° P.R.
Écrou à créneaux :	95 572 261
Goupille :	22 720 019
Fusée (avec écrou et goupille) :	95 556 709
Transmission complète (avec écrou et goupille) :	95 574 040

NOTE TECHNIQUE

N° 81-10 GX

Le-23 Mars 1981

Cette note concerne :

- L'ATELIER
 LE MAGASIN
 LA STATION SERVICE

PAYS INTÉRESSÉS :

DIFFUSION :

TOUS PAYS

APPLICATION :

TOUS PAYS

VÉHICULES

GSA

Tous Types

TRANSMISSIONS

**Nouvelle fixation de la
transmission côté roue**