

CITROËN SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	NOTE TECHNIQUE ATELIER	N° 81-17 GX - AT.
Le 18 Décembre 1981	ESSIEU AVANT Articulation des bras inférieurs	GSA TOUS TYPES

Depuis Novembre 1981 (Numéro d'organisation P.R. : 1838) l'articulation des bras inférieurs est équipée d'un nouveau Fluidbloc (évolution de la matière du canon intérieur) et d'un nouvel axe.

PIECES DE RECHANGE

DESIGNATION	N° P.R.
Fluidbloc (repère : 4 protubérances sur partie polyuréthane) :	95 495 152
Axe d'articulation (repère : 10-9 sur tête, au lieu de 8-8) :	95 571 566
Bras inférieur gauche complet :	95 571 564
Bras inférieur droit complet :	95 571 565

REPARATION

Suite au montage du nouvel axe et du nouveau Fluidbloc, le couple de serrage est de 9 à 10 m.daN au lieu de 8 à 9 m.daN.

Le nouvel ensemble fluidbloc + axe (avec nouveau couple de serrage) peut être monté sur les véhicules sortis antérieurement à la modification.